



Renault Deutschland AG – D 50319 Brühl

Brühl, den 2007-02-06
0770-DQK-T-024/LK

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Clubfreunde,

aufgrund der Produktüberwachung hat uns unser Herstellerwerk in Frankreich informiert, dass bei den Fahrzeugen des Typs **L485 und L48L mit 2,0 l Benzinmotor J7R 752-756** im Rahmen einer Rückrufaktion die Ölleitung des Turboladers auf Dichtigkeit überprüft werden muss.

Aufgrund nicht konformer Quetschverbindungen zwischen Rohr und Schlauch kann es an dieser Stelle zum Ölaustritt kommen.

Da die Adressselektion durch das Kraftfahrt-Bundesamt für diese OTS-Aktion (0AP9) wahrscheinlich nicht das gewünschte Ergebnis liefern wird, bitten wir auf diesem Wege die Clubmitglieder um ihre Mithilfe.

Sollten Sie im Besitz eines Fahrzeugs R21 Turbo sein - unabhängig davon, ob das Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen ist oder aus irgendeinem Grund nicht vom KBA ermittelt werden konnte - bitten wir Sie, die notwendige Überprüfung und ggf. den Austausch der Ölleitung durch einen Renault Partner Ihrer Wahl kostenlos durchführen zu lassen.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass an Ihrem Fahrzeug ein erheblicher Mangel mit Gefährdung für die Umwelt und das Fahrzeug vorliegen könnte, wenn diese Arbeiten nicht umgehend durchgeführt werden.

Wir entschuldigen uns für den außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt, bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt mit Ihrem Renault 21 Turbo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sylvain Charbonnier'.

ppa. SYLVAIN CHARBONNIER
Direktor Qualität und Kundendienst

RENAULT

Renault Deutschland AG – Renault Nissan Straße 6-10 – D-50321 Brühl
Telefon: +49 2232 73-0 – Telefax: +49 2232 73-9226 – www.renault.de

Sitz der Gesellschaft: Brühl Bez. Köln • Amtsgericht Köln, HRB-Nr. 43252 • USt-IDNr.: DE 123 492 298
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Marie-Christine Caubet • Vorstand: Jacques Rivoal (Vorsitzender), Didier Auberger,
Fabrice Cambolive, Achim Schaible, Reinhard Zirpel

Commerzbank AG, Brühl (BLZ 370 400 44), Konto: 280 002 700, (IBAN: DE80 3704 0044 0280 0027 00, BIC: COBADEFFXXX)
Deutsche Bank AG, Brühl (BLZ 370 700 60), Konto: 3 915 360, (IBAN: DE77 3707 0060 0391 5360 00, BIC: DEUTDE33)